### Gravur

Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Gravur handelt und Farben in Ihrem Layout nicht berücksichtigt werden.

Die Veredelung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt – einer fünften Farbe neben den vier Farben CMYK.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm.

Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

## **Anleitung**

Legen Sie für die Gravur eine Volltonfarbe an. Die Farbe der Volltonfarbe ist frei wählbar – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.
Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
Verwenden Sie <b>kein</b> CMYK, RGB, LAB.
Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Pixeldaten).
Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.


### Checkliste


☐ Ihr Layout darf nur eine Volltonfarbe enthalten	
Ausschließlich Vektordaten für Veredelungselemente	
☐ Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtonwerte	
Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.	

Linienstärken, Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

# RICHARTZ® Messer Workpro 11+, graviert

### Gravurbereich Klinge 25 mm x 7 mm, Griff 13 mm x 13 mm






A = Datenformat/ Endformat

B = Motivbereich auf Produkt

Produktgröße

117 mm x 33 mm x 16 mm

#### Motivbereich auf Produkt



#### **Datenanlieferung**

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- keine grafischen Effekte wie z.B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 1 pt (0,35 mm)

#### **Bitte beachten Sie:**

Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine (Laser-) Gravur handelt und Farben in Ihrem Layout nicht berücksichtigt werden.